

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.  
ul. Daszyńskiego 2  
72-600 Świnoujście



L.dz. DN/DF/FL/KW/096/26  
Znak sprawy: P/07/2026

Świnoujście, 25.03.2026r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr P/07/2026 na realizację zamówienia pn.: „Ubezpieczenie mienia PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Świnoujściu przesyła w załączeniu zaktualizowaną wersję Załącznika nr 1 do odpowiedzi na pytania z dnia 20.03.2026r., dot. Protokołów z wydajności hydrantów zewnętrznych.

Kierownik Działu Logistyki

*Katarzyna Mioduska-Warmbier*


Otrzymują:  
1. Adresat  
2. FL


tel. 91 321 39 13  
tel. 91 321 36 48  
fax 91 322 46 59  
sekretariat@pec.swinoujscie.pl

www.pec.swinoujscie.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000152456, NIP: 855-00-03-746, REGON: 811113334, Kapitał zakładowy: 8 247 000,00 zł

Nr rachunku bankowego:  
Bank Pekao SA 12 1240 6494 1111 0011 1335 2404

 CIEPŁO SYSTEMOWE



Świnoujście 23.03.2026


**P. E. C. Sp. z o. o.**  
**Daszyńskiego 2**  
**72-600 Świnoujście**

**CERTYFIKAT NR 50 / L / 2026**

**PROTOKÓŁ BADANIA WYDAJNOŚCI INSTALACJI HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH**

lp.	Zasuwa hydrantu	Nasady fi 75	Pokrywy nasad	Stojak hydrantu	Rurociągi i zawory	Wydajność	Uwagi:
1	<b>Hydrant nr 1 zlokalizowany przy portierni</b>						
	Sprawdzona	Sprawne	Sprawne	Sprawdzony	Sprawne	10,3 l/s właściwa	
2	<b>Hydrant nr 2 zlokalizowany pomiędzy bramą wjazdową a biurem</b>						
	Sprawdzona	Sprawne	Do wymiany	Sprawdzony	Sprawne	10,5 l/s właściwa	Brak pokrywy
3	<b>Hydrant nr 3 zlokalizowany przy Budynku Administracyjnym</b>						
	Sprawdzona	Sprawne	Sprawne	Sprawdzony	Sprawne	10,8 l/s właściwa	
4	<b>Hydrant nr 4 zlokalizowany na wysokości komina (pas zieleni)</b>						
	Sprawdzona	Sprawne	Sprawne	Sprawdzony	Sprawne	10,5 l/s właściwa	
5	<b>Hydrant nr 5 zlokalizowany w pasie zieleni przy ogrodzeniu</b>						
	Sprawdzona	Sprawne	Sprawne	Sprawdzony	Sprawne	8,6 l/s	
6	<b>Hydrant nr 6 zlokalizowany przy warsztacie</b>						
	Sprawdzona	Sprawne	Sprawne	Sprawdzony	Sprawne	10,3 l/s właściwa	
7	<b>Hydrant nr 7 zlokalizowany przy garażach</b>						
	Sprawdzona	Sprawne	Sprawne	Sprawdzony	Sprawne	11,2 l/s właściwa	
8	<b>Hydrant nr 8 zlokalizowany obok taśmociągu</b>						
	Sprawdzona	Sprawne	Sprawne	Sprawdzony	Sprawne	11,2 l/s właściwa	Pokrywa do wymiany (1szt.)

9	<b>Hydrant nr 9 zlokalizowany przed wjazdem na sklad opału</b>					
	Sprawdzona	Sprawne	Sprawne	Sprawdzony	Sprawne	11,5 l/s właściwa
10	<b>Hydrant nr 10 zlokalizowany pomiędzy zbiornikami odpylania kotła K-2 a agregatem prądotwórczym</b>					
	Do naprawy	Do naprawy	Sprawne	Sprawdzony	Do naprawy	----- Hydrant nie działa


**ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH**  
 Roman Cap & Waldemar Cap  
 72-602 Swinoujscie, ul. Pińska 1/1  
 tel./fax 91 321 63 00  
 NIP 525-101-101  
**Roman Cap**